



HZSAX00JIALZ



## Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Sokolská 62, 121 24 Praha 2

Oddělení kontrolní činnosti

Legerova 57, 120 00 Praha 2 – Nové Město



Č. j.: HSAA- 5775-4/ODKČ-2023

Počet stran: 6

Počet příloh: 0

Vyřizuje: kpt. Bc. Hana Tichá

Tel.: 950 850 512

E-mail: hana.ticha@hzscr.cz

Datum: 17. 8. 2023

Adresát:

**Střední škola Euroinstitut v Praze**

U hranic 3419/12b

100 00 Praha 10

### PROTOKOL O KONTROLE

dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen „kontrolní řád“).

**Kontrolní orgán:** Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2

**Kontrolovaná osoba:** Střední škola Euroinstitut v Praze (IČO: 01899635)

**Sídlo:** U hranic 3419/12b, Strašnice, 100 00 Praha

**Místo kontroly:** Střední škola Euroinstitut v Praze, U hranic 3419/12b, Strašnice, 100 00 Praha 10

Kontrolovaná pracoviště nebo prostory: Učebna, soc. zařízení, chodba.

#### **Povinná osoba:**

Zbyněk Říha – zaměstnanec – pověřený administrativní pracovník

tel.: 777 724 342 / e-mail: [zbynek.riha@euroinstitut.cz](mailto:zbynek.riha@euroinstitut.cz)

Petr Tlacháč – odborně způsobilá osoba v požární ochraně, číslo osvědčení: Z-OZO-182/2012,

tel.: 602 318 024 / e-mail: [tlachac@bht.cz](mailto:tlachac@bht.cz)

#### **Kontrolující:**

kpt. Bc. Hana Tichá (OEČ: 782035) – vedoucí kontrolní skupiny

por. Bc. Gabriela Klasová (OEČ: 744105) – člen kontrolní skupiny

**Datum a čas fyzické kontroly:** 8. 8. 2023 od 10:00 do 11:00 hod.

**Tematická požární kontrola – předmět:**

Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů; konkrétní rozsah kontrolovaných povinností je uveden u jednotlivých kontrolních úkonů (bodů) uvedených v části I. tohoto protokolu.

**Způsob zahájení kontroly:**

Kontrola byla zahájena prvním kontrolním úkonem, jímž bylo doručení oznámení o zahájení kontroly vedené ve spisu sp. zn.: HSAA- 5775/ODKČ-2023.

Použité zkratky:

BPN – bez zvýšeného požárního nebezpečí

NÚC – nechráněná úniková cesta

OZO PO – odborně způsobilá osoba požární ochrany

NP – nadzemní podlaží

**Základní informace o objektech a kontrolovaných činnostech podle předložené dokumentace, popř. dle vlastního zjištění na místě a seznam dokumentace k ověření, zda skutečný stav objektů odpovídá požadavkům požární bezpečnosti stavby platným v době, kdy byla stavba nebo změna stavby navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání:**

**STŘEDNÍ ŠKOLA EUROINSTITUT V PRAZE**

**Majitel objektu:** Společenství vlastníků U hranic 3419, Praha 10, IČO: 05835151

**Předložená dokumentace objektu:**

- požárně bezpečnostní řešení (zpracovala Ing. Silvie Kolací – JS Projekt, č. ČKAIT.: 0010853, dat. 06/2018, pod názvem „Změna užívání nebytového prostoru (3419/902) se stavebními úpravami, Strašnice, parc. č. 585/20 - Požárně bezpečnostní řešení stavby“);
- kolaudační souhlas s užíváním stavby pro „Stavební úpravy nebytové jednotky č. 3419/902 bez zásahu do nosné konstrukce spojené se změnou užívání z administrativy s nízkou návštěvností na zdravotnické zařízení a učebnu praktického vyučování pro 2-5 žáků v 1. NP bytového domu, Praha 10, Strašnice č. p. 3419, U Hranic 12b“ (vydal Úřad městské části Praha 10, Odbor stavební, dne 22. 10. 2018, pod č. j.: P10-111251/2018)
- plná moc k zastupování kontrolované osoby pro p. Zbyňka Říhu ve věci kontroly plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně, ze dne 7. 8. 2023.

**Popis objektu a prostor:**

Počet nadzemních podlaží: 2

Počet podzemních podlaží: 0

Zastavěná plocha (m<sup>2</sup>): 42

Počet osob: 7

Typ únikových cest: NÚC

Připojení k pultu centralizované ochrany: Ne

Dělení do požárních úseků: Ano

Nástupní plocha: Ne

Vnitřní zásahové cesty: Ne

Vnější zásahové cesty: Ne

### Seznam instalovaných požárně bezpečnostních zařízení objektu:

- Elektrická požární signalizace – součást objektu bytového domu, ve kterém je učebna umístěna
- Požární uzávěry otvorů včetně jejich funkčního vybavení – 1x požární dveře + 1x požární příčka mezi ordinací neurologa a učebnou

### Kontrolovaná činnost:

Označení činnosti: Zdravotnické zařízení a praktické vyučování

Místo činnosti: Střední škola Euroinstitut v Praze, U hranic 3419/12b, Strašnice, 100 00 Praha 10

Název prostoru a umístění: Učebna SŠ v 1. NP bytového domu (obytného areálu).

Popis činnosti: Zdravotnické zařízení a učebna praktického vyučování pro 2-5 žáků v 1. NP bytového domu.

Kategorie požárního nebezpečí: BPN

## I.

### KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ

Pozn.: každý kontrolní bod je uveden pod samostatným číslem. Není-li u kontrolních bodů uveden nedostatek, byl kontrolní bod v době kontroly bez zjevných nedostatků.

### ZAČLENĚNÍ PROVOZOVANÝCH ČINNOSTÍ PODLE MÍRY POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ A OVĚŘENÍ

BPN: § 4 zákona o požární ochraně

*Doklady předložené při kontrole:*

„Doklad o začlenění provozovaných činností do kategorie činností“ (vypracoval Petr Tlachač, č. OZO PO: OZO-Z-182/2012, BHT školení služby s. r. o., Hlavní 82, 273 42 Stehelčevy, dne 2. 8. 2023).

1. Způsob začlenění do kategorie činností
2. Poskytnutí dokladů pro ověření správnosti začlenění – kolaudační rozhodnutí

### POŽÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE, ČÍSLO TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ A SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY

BPN: § 5 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně; § 11 odst. 2 vyhlášky o požární prevenci

*Doklady předložené při kontrole:*

„Požární poplachové směrnice“ (vypracoval Petr Tlachač, č. OZO PO: OZO-Z-182/2012, BHT školení služby s. r. o., Hlavní 82, 273 42 Stehelčevy, dne 2. 8. 2023).

3. Kontrola označení čísla tísňového volání

## **DOKUMENTACE K UŽÍVÁNÍ STAVBY**

BPN: § 5 odst. 1 písm. c), f) zákona o požární ochraně

Doklady předložené při kontrole:

„Kolaudační souhlas s užíváním stavby pro „Stavební úpravy nebytové jednotky č. 3419/902 bez zásahu do nosné konstrukce spojené se změnou užívání z administrativy s nízkou návštěvností na zdravotnické zařízení a učebnu praktického vyučování pro 2-5 žáků v 1. NP bytového domu, Praha 10, Strašnice č. p. 3419, U Hranic 12b“ (vydal Úřad městské části Praha 10, Odbor stavební, dne 22. 10. 2018, pod č. j.: P10-111251/2018).

### 4. Kolaudační souhlas

## **HASICÍ PŘÍSTROJE**

BPN: § 5 odst. 1 písm. a), b) zákona o požární ochraně, § 2, § 3, § 9 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

„Protokol o kontrole přenosných hasicích přístrojů“ (vypracoval Petr Tlachač, č. OZO PO: OZO-Z-182/2012, BHT školení služby s. r. o., Hlavní 82, 273 42 Stehelčevy, dne 2. 8. 2023) s výsledkem „provozuschopný: ANO“.

5. Prokázání provozuschopnosti hasicích přístrojů (kontrolní štítek, plomba spouštěcí armatury a doklad o kontrole)
6. Náležitosti dokladu o kontrole hasicích přístrojů
7. Umístění hasicích přístrojů na viditelném a přístupném místě
8. Zavěšení nebo zajištění hasicích přístrojů proti pádu
9. Kontrola počtu, druhu, a způsobu rozmístění hasicích přístrojů na pracovišti

## **ZAŘÍZENÍ ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (DÁLE JEN "EPS")**

BPN: § 5 odst. 1 písm. a), c), f) zákona o požární ochraně, § 7, § 8 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

„Doklad o kontrole provozuschopnosti vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení – Elektrické požární signalizace, roční zkouška automatických hlásičů podle vyhlášky č. 246/2001 Sb.“ (vypracoval Petr Semerák, č. OZO PO: Z-TPO-35/2003, RPOMSTAV CZ s. r. o., U Hostivařského nádraží 556/12, Praha 10, dne 6. 12. 2022) s výsledkem „Zkontrolované zařízení je plně funkční, provozuschopné a způsobilé plnit svoji funkci“.

„Doklad o funkční zkoušce systému EPS Esser IQ8 M“ (vypracoval Petr Semerák, č. OZO PO: Z-TPO-35/2003, RPOMSTAV CZ s. r. o., U Hostivařského nádraží 556/12, Praha 10, dne 6. 6. 2023) s výsledkem „Řídící a aktivační část kontrolovaného zařízení je plně funkční, provozuschopná a způsobilá plnit svoji funkci“.

10. Měsíční zkoušky ústředny EPS
11. Půlroční zkoušky samočinných hlásičů a zařízení, které EPS ovládá
12. Roční kontrola provozuschopnosti EPS
13. Náležitosti dokladu o kontrole provozuschopnosti

## **POŽÁRNÍ DVEŘE A FUNKČNÍ VYBAVENÍ DVEŘÍ**

BPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

„Protokol o kontrole požárních uzávěrů dle vyhl. 246/2001“ (vypracoval Petr Tlachač, č. OZO PO: OZO-Z-182/2012, BHT školení služby s. r. o., Hlavní 82, 273 42 Stehelčevy, dne 31. 7. 2023) s výsledkem „bez závad“.

14. Roční kontrola provozuschopnosti
15. Náležitosti dokladu o kontrole provozuschopnosti

## **DALŠÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ**

BPN: § 5 odst. 1 písm. a) zákona o požární ochraně, § 7 vyhlášky o požární prevenci

Doklady předložené při kontrole:

„Protokol o kontrole požárních stěn dle vyhl. 246/2001“ (vypracoval Petr Tlachač, č. OZO PO: OZO-Z-182/2012, BHT školení služby s. r. o., Hlavní 82, 273 42 Stehelčevy, dne 31. 7. 2023) s výsledkem „bez závad“.

16. Roční kontrola provozuschopnosti
17. Náležitosti dokladu o kontrole provozuschopnosti

## **FYZICKÁ KONTROLA ČINNOSTÍ NA PRACOVÍŠTÍCH**

18. Označení nouzových východů
19. Označení směru úniku osob
20. Označení pracoviště
21. Trvalá průchodnost komunikačních prostor, které jsou součástí únikových cest
22. Volná průchodnost dveří na únikové cestě

## **POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ**

BPN: § 5 odst.1 písm c) zákona o požární ochraně, § 30 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Doklady předložené při kontrole:

„Požárně bezpečnostní řešení (zpracovala Ing. Silvie Koláčí – JS Projekt, č. ČKAIT.: 0010853, dat. 06/2018, pod názvem „Změna užívání nebytového prostoru (3419/902) se stavebními úpravami, Strašnice, parc. č. 585/20 - Požárně bezpečnostní řešení stavby“).

23. Zpracování a předložení požárně bezpečnostního řešení

## II.

### **LHŮTA PRO PODÁNÍ PÍSEMNÉ ZPRÁVY O ODSTRANĚNÍ NEDOSTATKŮ**

Lhůta pro podání písemné zprávy o odstranění nedostatků se nestanoví.

## III.

**POSLEDNÍ KONTROLNÍ ÚKON**

Kontrola byla na místě ukončena dne 8. 8. 2023 v 11:00 hodin podáním předběžné informace o kontrolních zjištěních (poslední kontrolní úkon).

## IV.

**POUČENÍ**

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním může podle § 13 kontrolního řádu podat kontrolovaná osoba do 15 dnů od doručení tohoto protokolu o kontrole písemné a zdůvodněné námitky. Námitky lze podat na adresu **Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Oddělení kontrolní činnosti, Sokolská 62, 121 24 Praha 2** nebo elektronicky do datové schránky ID DS: jm9aa6j.

Protokol byl vyhotoven dne 17. 8. 2023.

**Za Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2:**

**kpt. Bc. Hana Tichá**

vedoucí kontrolní skupiny

úřední osoba

**por. Bc. Gabriela Klasová**

člen kontrolní skupiny

úřední osoba

**Rozdělovník**

1. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, Sokolská 62, 121 24 Praha 2
2. Střední škola Euroinstitut v Praze, U hranic 3419/12b, Strašnice, 100 00 Praha